

Sospensione Idrica

Comuni di:

CASTELVETERE
MONTEMARANO

Un movimento franoso in agro di Montemarano ha provocato la rottura della condotta premente DN 200 a servizio del serbatoi dei Comuni elencati, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all'erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna in virtù della durata dell'intervento di riparazione, la cui ultimazione è prevista in tarda serata.